

ARROW

EXHAUST

NOTA TECNICA / TECHNICAL NOTICE

HONDA XL 750 TRANSALP

HONDA		XL 750 Transalp	EURO5+	EC ECE	CARB	VEICOLO CON DOPPIA Sonda LAMBDA VEHICLE WITH TWO OXIGEN SENSOR				
VEHICLE TYPE: RD17										
INDY RACE EVO CARBON END CAP <table border="1"> <tr> <td>ALUMINIUM</td> <td>72645AK *</td> </tr> <tr> <td>ALUMINIUM "DARK"</td> <td>72645AKN *</td> </tr> </table>							ALUMINIUM	72645AK *	ALUMINIUM "DARK"	72645AKN *
ALUMINIUM	72645AK *									
ALUMINIUM "DARK"	72645AKN *									
INDY RACE CARBON END CAP <table border="1"> <tr> <td>ALUMINIUM</td> <td>72641AKN *</td> </tr> </table>							ALUMINIUM	72641AKN *		
ALUMINIUM	72641AKN *									
INDY RACE EVO STEEL END CAP <table border="1"> <tr> <td>ALUMINIUM</td> <td>72645AON *</td> </tr> </table>							ALUMINIUM	72645AON *		
ALUMINIUM	72645AON *									
INDY RACE STEEL END CAP <table border="1"> <tr> <td>ALUMINIUM</td> <td>72641AO *</td> </tr> <tr> <td>ALUMINIUM "DARK"</td> <td>72641AON *</td> </tr> </table>							ALUMINIUM	72641AO *	ALUMINIUM "DARK"	72641AON *
ALUMINIUM	72641AO *									
ALUMINIUM "DARK"	72641AON *									

ATTENZIONE / ATTENTION

L'INSTALLAZIONE DEI COLLETTORI ARROW PUÒ PROVOCARE IL MESSAGGIO DI ERRORE «AVARIA MOTORE»
WHEN INSTALLING AN ARROW COLLECTORS A WARNING MESSAGE «ENGINE FAILURE» MAY APPEAR

COLLETTORI RACING IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL RACING COLLECTORS
72203PD *

* TUTTI I COMPONENTI SONO INTERCAMBIABILI CON QUELLI ORIGINALI
ALL THE COMPONENTS ARE INTERCHANGEABLE WITH THE ORIGINAL ONES

IT	ALLARME CENTRALINA	EN	ECU ALERT
	l'installazione del kit collettori racing può provocare un messaggio di errore che identifica il mancato rispetto dei parametri di funzionamento del catalizzatore.		When installing a racing collectors, a warning message may appear identifying a deviation on catalytic converter functioning parameters

ARROW SPECIAL PARTS S.P.A.

Via Citernese 128/130

06016 San Giustino (PG) - ITALY

Tel. +39.075.861.811 - Fax +39.075.861.81.37

www.arrow.it - info@arrow.it

