

ARROW

EXHAUST

NOTA TECNICA / TECHNICAL NOTICE

KTM 890 Adventure

KTM

890 Adventure

EURO5+

EC ECE

CARB



VEICOLO CON DOPPIA Sonda LAMBDA
VEHICLE WITH TWO OXYGEN SENSOR

VEHICLE TYPE: **KTM R2 ADVENTURE**

RACE-TECH
CARBON END CAP

	ECE	HOMOL.
TITANIUM	71990PK *	
ALUMINIUM	71990AK *	
ALUMINIUM "DARK"	71990AKN *	

8



RACCORDO CENTRALE
NON CATALITICO
NON CATALYTIC
CENTRAL LINK PIPE
71719MIR *



* TUTTI I COMPONENTI SONO INTERCAMBIABILI CON QUELLI ORIGINALI
ALL THE COMPONENTS ARE INTERCHANGEABLE WITH THE ORIGINAL ONES



ATTENZIONE / ATTENTION



L'INSTALLAZIONE DEL RACCORDO CENTRALE ARROW PUÒ
PROVOCARE IL MESSAGGIO DI ERRORE «AVARIA MOTORE»
WHEN INSTALLING THE ARROW CENTRAL LINK PIPE
A WARNING MESSAGE «ENGINE FAILURE» MAY APPEAR

IT

ALLARME CENTRALINA

l'installazione del raccordo 71719MIR può provocare un messaggio di errore che identifica il mancato rispetto dei parametri di funzionamento del catalizzatore.

EN

ECU ALERT

When installing a 71719MIR link pipe, a warning message may appear identifying a deviation on catalytic converter functioning parameters

ARROW SPECIAL PARTS S.P.A.

Via Citernese 128/130

06016 San Giustino (PG) - ITALY

Tel. +39.075.861.811 - Fax +39.075.861.81.37

www.arrow.it - info@arrow.it

